

Объем выполняемых ремонтных работ

Заводской № оборудования: 11099068 /адрес Объекта: Средний пр. В.О. д.85А 199178 Санкт-Петербург

	Описание запасных частей/работ по ремонту	Общая Стоимость, рублей, без учета НДС
1	замена частотного преобразователя на комплект модернизации 1 комп. замена башмаков кабины 4 шт. замена башмаков противовеса 4 шт. замена роликов замка ДШ (Италия) 2 шт. установка маслосборников 4 шт. установка лампы 2G11 55 В 1 шт. ролики синхронизации дверей 8 шт. замена контрольных ролик дверей 8 шт. регулировка контакта СПК, восстановление подключения перепасовка основных тяговых канатов регулировка тормозов МХ 10 регулировка ловителей перепасовка каната ограничителя скорости и регулировка натяжного устройства смазка и очистка тяговых канатов и блоков под кабиной лифта регулировка точности остановок регулировка створок и контактов ДК, ДШ уборка кабины, приемка, шахты лифта смазка отводки привода ДК восстановление работы платы ADO - "DOM"	323 202,58

Заводской № оборудования: 11099069 /адрес Объекта: Средний пр. В.О. д.85А 199178 Санкт-Петербург

	Описание запасных частей/работ по ремонту	Общая Стоимость, рублей, без учета НДС

1	замена вкладышей башмаков ДШ 8 компл. установка маслосборников 4 шт. установка прожектора 1 шт. замена частотного преобразователя на комплект модернизации замена башмаков кабины 4 шт. замена башмаков противовеса 4 шт. замена кнопок приказа 3 шт. перепасовка основных тяговых канатов регулировка тормозов МХ 10 регулировка ловителей ролики синхронизации дверей замена контрольных роликов дверей замена натяжного устройства, перепасовка каната ограничителя скорости смазка и очистка тяговых канатов и блоков под кабиной лифта регулировка точности остановок регулировка створок и контактов ДК, ДШ уборка кабины, приемка, шахты лифта смазка отводки привода ДК восстановление работы платы ADO - "DOM"	355 845,73
---	---	------------

Заводской № оборудования: 11099070 /адрес Объекта: Средний пр. В.О. д.85А 199178 Санкт-Петербург

	Описание запасных частей/работ по ремонту	Общая Стоимость, рублей, без учета НДС
1	замена частотного преобразователя на комплект модернизации 1 компл. замена роликов замка ДШ (Италия) 2 шт. замена башмаков кабины 4 шт. замена башмаков противовеса 4 шт. установка лампы 2G11 55 В 1 шт. перепасовка основных тяговых канатов регулировка тормозов МХ 10	290 631,37

<p>регулировка ловителей</p> <p>перепасовка каната ограничителя скорости и регулировка натяжного устройства</p> <p>смазка и очистка тяговых канатов и блоков под кабиной лифта</p> <p>регулировка точности остановок</p> <p>регулировка створок и контактов ДК, ДШ</p> <p>уборка кабины, приемка, шахты лифта</p> <p>восстановление работы платы ADO - "DOM"</p> <p>смазка отводки привода ДК</p> <p>регулировка контакта СПК, восстановление подключения</p>	
---	--

Заводской № оборудования: 11099071 /адрес Объекта: Средний пр. В.О. д.85А 199178 Санкт-Петербург

	Описание запасных частей/работ по ремонту	Общая Стоимость, рублей, без учета НДС
1	<p>замена частотного преобразователя на комплект модернизации 1 комп.</p> <p>замена башмаков кабины 4 шт.</p> <p>замена башмаков противовеса 4 шт.</p> <p>установка лампы 2G11 55 В 2 шт.</p> <p>перепасовка основных тяговых канатов</p> <p>регулировка тормозов МХ 10</p> <p>регулировка ловителей</p> <p>перепасовка каната ограничителя скорости и регулировка натяжного устройства</p> <p>смазка и очистка тяговых канатов и блоков под кабиной лифта</p> <p>регулировка точности остановок</p> <p>регулировка створок и контактов ДК, ДШ</p> <p>уборка кабины, приемка, шахты лифта</p> <p>смазка отводки привода ДК</p> <p>восстановление работы платы ADO - "DOM"</p> <p>регулировка штихмасса направляющих кабины лифта и противовеса</p>	295 108,06

<p>замена частотного преобразователя на комплект модернизации 1 комп.</p> <p>замена башмаков кабины 4 шт.</p> <p>замена башмаков противовеса 4 шт.</p> <p>установка лампы 2G11 55 В 2 шт.</p> <p>перепасовка основных тяговых канатов</p> <p>регулировка тормозов МХ 10</p> <p>регулировка ловителей</p> <p>перепасовка каната ограничителя скорости и регулировка натяжного устройства</p> <p>смазка и очистка тяговых канатов и блоков под кабиной лифта</p> <p>регулировка точности остановок</p> <p>регулировка створок и контактов ДК, ДШ</p> <p>уборка кабины, приемка, шахты лифта</p> <p>смазка отводки привода ДК</p> <p>восстановление работы платы ADO - "DOM"</p>	
---	--

Заводской № оборудования: 11099074 /адрес Объекта: Средний пр. В.О. д.85А 199178 Санкт-Петербург

	Описание запасных частей/работ по ремонту	Общая Стоимость, рублей, без учета НДС
1	<p>замена группы контакторов V3F18 1 компл.</p> <p>замена тахометра МХ10 (V3F18L) 1 шт.</p> <p>замена башмаков кабины 4 шт.</p> <p>замена башмаков противовеса 4 шт.</p> <p>установка маслосборников 4 шт.</p> <p>замена натяжного устройства 1 шт., перепасовка каната ограничителя скорости</p> <p>диагностика работы платы привода ДК, не работает в сервисном режиме</p> <p>регулировка контакта СПК, восстановление подключения</p> <p>установка стопорных шпилек (сверление направляющих)</p> <p>диагностика работы платы управления, установлен СКУД в разрыв шлейфа кнопок, не по схеме</p>	264 158,65

<p>регулировка тормозов МХ 10</p> <p>регулировка ловителей</p> <p>перепасовка каната ограничителя скорости и регулировка натяжного устройства</p> <p>смазка и очистка тяговых канатов и блоков под кабиной лифта</p> <p>регулировка точности остановок</p> <p>регулировка створок и контактов ДК, ДШ</p> <p>уборка кабины, прямка, шахты лифта</p> <p>смазка отводки привода ДК</p> <p>восстановление работы платы АДО - "ДОМ"</p> <p>доливка масла в гидравлические буфера противовеса и кабины лифта</p> <p>перепасовка компенсирующей цепи, установка страховочного троса</p> <p>перепасовка основных тяговых канатов</p> <p>КМ51535485</p>	21 214,29
--	-----------

Заводской № оборудования: 11099075 /адрес Объекта: Средний пр. В.О. д.85А 199178 Санкт-Петербург

	Общая Стоимость, рублей, без учета НДС
<p>Описание запасных частей/работ по ремонту</p>	
<p>1 замена пульта ревизии 1 шт.</p> <p>замена башмаков кабины 4 шт.</p> <p>замена башмаков противовеса 4 шт.</p> <p>установка масленок 2 шт.</p> <p>установка маслосборников</p> <p>замена роликов замка ДШ (Фин.) 2 шт.</p> <p>замена группы контакторов V3F18 1 компл.</p> <p>замена тахометра МХ10 (V3F18L) 1 шт.</p> <p>регулировка тормозов МХ 10</p> <p>регулировка ловителей</p> <p>диагностика работы платы управления, установлен СКУД в разрыв шлейфа кнопок, не по схеме</p> <p>перепасовка каната ограничителя скорости и регулировка натяжного</p>	260 628,36

<p>устройства</p> <p>смазка и очистка тяговых канатов и блоков под кабиной лифта</p> <p>регулировка точности остановок</p> <p>регулировка створок и контактов ДК, ДШ</p> <p>уборка кабины, прямка, шахты лифта</p> <p>смазка отводки привода ДК</p> <p>восстановление работы платы ADO - "DOM"</p> <p>доливка масла в гидравлические буфера противовеса и кабины лифта</p> <p>установка стопорных шпилек (сверление направляющих)</p> <p>перепасовка компенсирующей цепи, установка страховочного троса</p> <p>перепасовка основных тяговых канатов</p>	
---	--

Заводской № оборудования: 11099076 /адрес Объекта: Средний пр. В.О. д.85А 199178 Санкт-Петербург

Описание запасных частей/работ по ремонту		Общая Стоимость, рублей, без учета НДС
1	<p>замена частотного преобразователя на комплект модернизации 1 компл.</p> <p>замена башмаков кабины 4 шт.</p> <p>замена башмаков противовеса 4 шт.</p> <p>установка прожектора 1 шт.</p> <p>замена роликов замка ДШ (Италия) 2 шт.</p> <p>регулировка контакта СПК, восстановление подключения</p> <p>перепасовка основных тяговых канатов</p> <p>регулировка тормозов МХ 10</p> <p>регулировка ловителей</p> <p>перепасовка каната ограничителя скорости и регулировка натяжного устройства</p> <p>смазка и очистка тяговых канатов и блоков под кабиной лифта</p> <p>регулировка точности остановок</p> <p>регулировка створок и контактов ДК, ДШ</p> <p>уборка кабины, прямка, шахты лифта</p>	304 000,43

<p>смазка отводки привода ДК</p> <p>восстановление работы платы ADO - "DOM"</p> <p>регулировка штихмасса направляющих кабины лифта и противовеса</p>	
--	--

Заводской № оборудования: 11099077 /адрес Объекта: Средний пр. В.О. д.85А 199178 Санкт-Петербург

Описание запасных частей/работ по ремонту		Общая Стоимость, рублей, без учета НДС
1	<p>замена частотного преобразователя на комплект модернизации 1 компл.</p> <p>замена башмаков кабины 4 шт.</p> <p>замена башмаков противовеса 4 шт.</p> <p>замена роликов замка ДШ (Италия) 2 шт.</p> <p>перепасовка основных тяговых канатов</p> <p>регулировка тормозов МХ 10</p> <p>регулировка ловителей</p> <p>перепасовка каната ограничителя скорости и регулировка натяжного устройства</p> <p>смазка и очистка тяговых канатов и блоков под кабиной лифта</p> <p>регулировка точности остановок</p> <p>регулировка створок и контактов ДК, ДШ</p> <p>уборка кабины, приемка, шахты лифта</p> <p>смазка отводки привода ДК</p> <p>восстановление работы платы ADO - "DOM"</p>	284 520,16

Заводской № оборудования: 11099078 /адрес Объекта: Средний пр. В.О. д.85А 199178 Санкт-Петербург

Описание запасных частей/работ по ремонту		Общая Стоимость, рублей, без учета НДС
1	<p>замена тахометра МХ10 1 шт.</p> <p>установка масленок 2 шт.</p>	222 350,22

<p>установка маслосборников 4 шт.</p> <p>замена роликов замка ДШ (Фин.) 3 шт.</p> <p>замена башмаков кабины 4 шт.</p> <p>замена башмаков противовеса 4 шт.</p> <p>замена группы контакторов V3F18 1 компл.</p> <p>регулировка тормозов МХ 10</p> <p>регулировка ловителей</p> <p>перепасовка каната ограничителя скорости и регулировка натяжного устройства</p> <p>смазка и очистка тяговых канатов и блоков под кабиной лифта</p> <p>регулировка точности остановок</p> <p>регулировка створок и контактов ДК, ДШ</p> <p>уборка кабины, приемка, шахты лифта</p> <p>диагностика работы платы управления, установлен СКУД в разрыв шлейфа кнопок, не по схеме</p> <p>смазка отводки привода ДК</p> <p>восстановление работы платы ADO - "DOM"</p> <p>регулировка штихмасса направляющих кабины лифта и противовеса</p> <p>установка стопорных шпилек (сверление направляющих)</p> <p>перепасовка компенсирующей цепи, установка страховочного троса</p> <p>перепасовка основных тяговых канатов</p> <p>доливка масла в гидравлические буфера противовеса и кабины лифта</p>	
--	--

Заводской № оборудования: 11099079 /адрес Объекта: Средний пр. В.О. д.85А 199178 Санкт-Петербург

	Описание запасных частей/работ по ремонту	Общая Стоимость, рублей, без учета НДС
1	<p>установка удерживающего крепления тяговых канатов (отсутствует планка срабатывания СПК) 1 шт.</p> <p>установка масленок 2 шт.</p> <p>замена группы контакторов V3F18 1 компл.</p> <p>замена тахометра МХ10 1 шт.</p>	451 024,93

<p>замена роликов замка ДШ (Фин.) 2 шт.</p> <p>установка маслосборников 4 шт.</p> <p>замена башмаков кабины 4 шт.</p> <p>замена башмаков противовеса 4 шт.</p> <p>перепасовка основных тяговых канатов</p> <p>регулировка тормозов МХ 10</p> <p>диагностика работы платы управления, установлен СКУД в разрыв шлейфа кнопок, не по схеме</p> <p>регулировка ловителей</p> <p>перепасовка каната ограничителя скорости и регулировка натяжного устройства</p> <p>смазка и очистка тяговых канатов и блоков под кабиной лифта</p> <p>регулировка точности остановок</p> <p>регулировка створок и контактов ДК, ДШ</p> <p>уборка кабины, приемка, шахты лифта</p> <p>смазка отводки привода ДК</p> <p>восстановление работы платы ADO - "DOM"</p> <p>регулировка штихмасса направляющих кабины лифта и противовеса</p> <p>перепасовка компенсирующей цепи, установка страховочного троса</p> <p>ремонтные работы по выравниванию направляющих кабины лифта и противовеса (при усадке здания, направляющие уперлись в верхнюю потолочную плиту перекрытия лифтовой шахты)</p> <p>доливка масла в гидравлические буфера противовеса и кабины лифта</p>	
---	--

Заводской № оборудования: 11099080 /адрес Объекта: Средний пр. В.О. д.85А 199178 Санкт-Петербург

	Описание запасных частей/работ по ремонту	Общая Стоимость, рублей, без учета НДС
1	<p>замена частотного преобразователя на комплект модернизации</p> <p>замена башмаков кабины 4 шт.</p> <p>замена башмаков противовеса 4 шт.</p> <p>установка прожектора 1 шт.</p>	337 624,05

<p>замена пульта ревизии 1 шт.</p> <p>регулировка контакта СПК, восстановление подключения</p> <p>перепасовка основных тяговых канатов</p> <p>регулировка тормозов МХ 10</p> <p>регулировка ловителей</p> <p>перепасовка каната ограничителя скорости и регулировка натяжного устройства</p> <p>смазка и очистка тяговых канатов и блоков под кабиной лифта</p> <p>регулировка точности остановок</p> <p>регулировка створок и контактов ДК, ДШ</p> <p>уборка кабины, приемка, шахты лифта</p> <p>смазка отводки привода ДК</p> <p>восстановление работы платы ADO - "DOM"</p>	
--	--

Заводской № оборудования: 11099081 /адрес Объекта: Средний пр. В.О. д.85А 199178 Санкт-Петербург

	Описание запасных частей/работ по ремонту	Общая Стоимость, рублей, без учета НДС
1	<p>замена частотного преобразователя на комплект модернизации 1 компл.</p> <p>замена роликов замка ДШ (Фин.) 2 шт.</p> <p>установка маслосборников 4 шт.</p> <p>установка прожектора 1 шт.</p> <p>регулировка контакта СПК, восстановление подключения</p> <p>перепасовка основных тяговых канатов</p> <p>регулировка тормозов МХ 10</p> <p>регулировка ловителей</p> <p>перепасовка каната ограничителя скорости и регулировка натяжного устройства</p> <p>смазка и очистка тяговых канатов и блоков под кабиной лифта</p> <p>регулировка точности остановок</p> <p>регулировка створок и контактов ДК, ДШ</p>	268 388,55

уборка кабины, прямка, шахты лифта смазка отводки привода ДК восстановление работы платы ADO - "DOM" регулировка балансира кабины лифта и противовеса	
--	--

Заводской № оборудования: 11099082 /адрес Объекта: Средний пр. В.О. д.85А 199178 Санкт-Петербург

	Описание запасных частей/работ по ремонту	Общая Стоимость, рублей, без учета НДС
1	замена частотного преобразователя на комплект модернизации 1 компл. замена башмаков кабины 4 шт. замена башмаков противовеса 4 шт. замена роликов замка ДШ (Фин.) 2 шт. установка маслосборников 4 шт. регулировка контакта СПК, восстановление подключения перепасовка основных тяговых канатов регулировка тормозов МХ 10 регулировка ловителей перепасовка каната ограничителя скорости и регулировка натяжного устройства смазка и очистка тяговых канатов и блоков под кабиной лифта регулировка точности остановок регулировка створок и контактов ДК, ДШ уборка кабины, прямка, шахты лифта смазка отводки привода ДК восстановление работы платы ADO - "DOM" регулировка штихмасса направляющих кабины лифта и противовеса	303 865,61

Заводской № оборудования: 11099083 /адрес Объекта: Средний пр. В.О. д.85А 199178 Санкт-Петербург

Описание запасных частей/работ по ремонту		Общая Стоимость, рублей, без учета НДС
1	замена частотного преобразователя на комплект модернизации 1 компл. замена роликов замка ДШ (Фин.) 4 шт. замена башмаков кабины 4 шт. установка масленок 2 шт. перепасовка основных тяговых канатов регулировка тормозов МХ 10 регулировка ловителей перепасовка каната ограничителя скорости и регулировка натяжного устройства смазка и очистка тяговых канатов и блоков под кабиной лифта регулировка точности остановок регулировка створок и контактов ДК, ДШ уборка кабины, приямка, шахты лифта смазка отводки привода ДК восстановление работы платы ADO - "DOM"	277 562,69

Заводской № оборудования: 11099084 /адрес Объекта: Средний пр. В.О. д.85А 199178 Санкт-Петербург

Описание запасных частей/работ по ремонту		Общая Стоимость, рублей, без учета НДС
1	замена группы контакторов V3F18 1 компл. замена тахометра МХ10 1 шт. замена башмаков кабины 4 шт. замена башмаков противовеса 4 шт. замена роликов замка ДШ (Фин.) 3 шт. работа наладчика, лифт не вызвать от МП на верхние этажи регулировка контакта СПК, восстановление подключения перепасовка основных тяговых канатов	215 997,59

<p>регулировка тормозов МХ 10</p> <p>регулировка ловителей</p> <p>перепасовка каната ограничителя скорости и регулировка натяжного устройства</p> <p>смазка и очистка тяговых канатов и блоков под кабиной лифта</p> <p>регулировка точности остановок</p> <p>регулировка створок и контактов ДК, ДШ</p> <p>уборка кабины, прямка, шахты лифта</p> <p>смазка отводки привода ДК</p> <p>восстановление работы платы ADO - "DOM"</p> <p>регулировка штихмасса направляющих кабины лифта и противовеса</p> <p>перепасовка компенсирующей цепи, установка страховочного троса</p> <p>диагностика работы платы управления, установлен СКУД в разрыв шлейфа кнопок, не по схеме</p> <p>доливка масла в гидравлические буфера противовеса и кабины лифта</p>	
---	--

Заводской № оборудования: 11099085 /адрес Объекта: Средний пр. В.О. д.85А 199178 Санкт-Петербург

	Описание запасных частей/работ по ремонту	Общая Стоимость, рублей, без учета НДС
1	<p>замена группы контакторов V3F18 1 компл.</p> <p>замена тахометра МХ10 1 шт.</p> <p>замена башмаков кабины 4 шт.</p> <p>замена башмаков противовеса 4 шт.</p> <p>замена роликов замка ДШ (Фин.) 2 шт.</p> <p>работа наладчика, лифт не вызвать от МП на верхние этажи</p> <p>регулировка контакта СПК, восстановление подключения</p> <p>перепасовка основных тяговых канатов</p> <p>регулировка тормозов МХ 10</p> <p>регулировка ловителей</p> <p>перепасовка каната ограничителя скорости и регулировка натяжного устройства</p>	211 462,00

<p>смазка и очистка тяговых канатов и блоков под кабиной лифта</p> <p>регулировка точности остановок</p> <p>регулировка створок и контактов ДК, ДШ</p> <p>уборка кабины, приемка, шахты лифта</p> <p>смазка отводки привода ДК</p> <p>восстановление работы платы ADO - "DOM"</p> <p>регулировка штихмасса направляющих кабины лифта и противовеса</p> <p>перепасовка компенсирующей цепи, установка страховочного троса</p> <p>доливка масла в гидравлические буфера противовеса и кабины лифта</p> <p>диагностика работы платы управления, установлен СКУД в разрыв шлейфа кнопок, не по схеме</p>	
--	--

Заводской № оборудования: 11099086 /адрес Объекта: Средний пр. В.О. д.85А 199178 Санкт-Петербург

	Описание запасных частей/работ по ремонту	Общая Стоимость, рублей, без учета НДС
1	<p>замена частотного преобразователя на комплект модернизации 1 компл.</p> <p>замена башмаков кабины 4 шт.</p> <p>замена роликов замка ДШ (Фин.) 4 шт.</p> <p>замена ролика синхронизации дверей 8 шт.</p> <p>замена контрольных ролик дверей 8 шт.</p> <p>установка прожектора 1 шт.</p> <p>замена контакта замка ДШ 4 эт 1 шт.</p> <p>регулировка контакта СПК, восстановление подключения</p> <p>перепасовка основных тяговых канатов</p> <p>регулировка тормозов МХ 10</p> <p>регулировка ловителей</p> <p>перепасовка каната ограничителя скорости и регулировка натяжного устройства</p> <p>смазка и очистка тяговых канатов и блоков под кабиной лифта</p> <p>регулировка точности остановок</p>	316 399,49

<p>регулировка створок и контактов ДК, ДШ</p> <p>уборка кабины, прямка, шахты лифта</p> <p>смазка отводки привода ДК</p> <p>восстановление работы платы ADO - "DOM"</p>	
---	--

Заводской № оборудования: 11099087 /адрес Объекта: Средний пр. В.О. д.85А 199178 Санкт-Петербург

	Описание запасных частей/работ по ремонту	Общая Стоимость, рублей, без учета НДС
1	<p>замена частотного преобразователя на комплект модернизации 1 компл.</p> <p>замена роликов замка ДШ (Фин.) 4 шт.</p> <p>замена башмаков кабины 4 шт.</p> <p>ролики синхронизации дверей 8 шт.</p> <p>замена контрольных ролик дверей 8 шт.</p> <p>регулировка контакта СПК, восстановление подключения</p> <p>восстановление работы кнопки вкл./выкл. освещения шахты в прямке лифта</p> <p>перепасовка основных тяговых канатов</p> <p>регулировка тормозов МХ 10</p> <p>регулировка ловителей</p> <p>перепасовка каната ограничителя скорости и регулировка натяжного устройства</p> <p>смазка и очистка тяговых канатов и блоков под кабиной лифта</p> <p>регулировка точности остановок</p> <p>регулировка створок и контактов ДК, ДШ</p> <p>уборка кабины, прямка, шахты лифта</p> <p>смазка отводки привода ДК</p> <p>восстановление работы платы ADO - "DOM"</p>	306 827,27

Общая стоимость Предложения составляет 6095 567,28 рублей без учета НДС.
--